

Ordnings- och skyddsregler

Allmänt

Vid ankomst till arbetsplatsen ska du anmäla dig till platsledningen.

ID06-kort ska bäras synligt och reglerna för ID06 ska följas.

Avsteg från dessa ordnings- och skyddsregler ska godkännas av BAS-U på arbetsplatsen.

Alla personer som är verksamma på denna arbetsplats ska ha genomfört utbildningen Safe Construction Training.

Mobbing, trakasserier, hot, våld och kränkande särbehandling är inte tillåtet och ska rapporteras till BAS-U, närmaste chef och skyddsombud.

Ordning på arbetsplatsen

God ordning gäller för samtliga på arbetsplatsen, för trivsel och säkerhet. Alla som arbetar här ska tillsammans ta ansvar för en säker arbetsmiljö på arbetsstället. Samtliga ska medverka så att det blir ordning och trivsamt att vistas i personalutrymmen.

APD-planen visar hur arbetsplatsen disponeras och försörjs och ska följas.

Lägg material på angivna platser och se till att transportvägar inte blockeras.

Utrymningsvägar, förbindelseleder och transportvägar ska alltid hållas fria.

Eventuell parkering inom arbetsområdet får endast ske på angiven plats.

Kablar ska hängas upp eller täckas över för att minska risken för att någon snubblar.

Säkert beteende

Undvik ensamarbete.

Minderåriga och praktikanter på arbetsplatsen ska ha särskilda riskbedömningar.

Alkohol och droger är förbjudna på arbetsplatsen. Platsledningen har rätt att omedelbart avvisa personer som uppvisar

tecken på att vara påverkade från arbetsplatsen.

Stoppa omedelbart arbeten du finner innebär omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa. Ingrip om riskfyllt beteende observeras.

Rapportera alla tillbud, olyckor och säkerhetsbrister till BAS-U, din närmaste chef samt till skyddsombudet.

Privata telefonsamtal, surf mm förläggs lämpligen på raster.

Varje entreprenör ansvarar för att städa arbetsplatsen efter slutfört arbete.

Personlig skyddsutrustning

Godkänd skyddshjälm, rätt klassad varselklädsel samt skyddsskor med spiktrampskydd och skyddståhätta ska alltid användas på arbetsplatsen.

Ytterligare personlig skyddsutrustning ska användas enligt riskbedömningar, arbetsberedningar, skyddsinstruktioner och rutiner.

Varje entreprenör ska tillhandahålla individuellt anpassad skyddsutrustning för sina arbetstagare och säkerställa att den används korrekt.

Skyddsanordningar

Fallrisker ska alltid riskbedömas, arbetsberedas och samordnas med BAS-U.

Kontrollera att nödvändiga skyddsanordningar är korrekta och säkert utförda innan arbete påbörjas.

En skyddsanordning får endast tas bort efter riskbedömning. Du är skyldig att återställa skyddsanordningar som tillfälligt tas bort. Rapportera till platsledningen om återställning inte är möjlig. Om en skyddsanordning inte kan återställas direkt ska åtgärder vidtas (t.ex. en vakt) så att ingen kan skadas och förhållandet rapporteras till platsledningen och BAS-U.

Gräv- och schaktarbeten ska planeras så att stabiliteten i marken blir tillräcklig i förhållande till de belastningar den utsätts för.

Kontrollera alltid schaktslänter. Var observant på att väderförhållande kan påverka säkerheten. Använd stödkonstruktioner vid risk för ras.

Brandskydd och heta arbeten

Heta arbeten är sådana arbeten som medför brandrisk genom uppvärmning eller gnistbildning, t.ex. svetsning, lödning och arbeten med vinkelslip. För att få utföra heta arbeten krävs tillstånd från den Tillståndsansvarige för brandskydd samt att du har certifikat.

Brandskyddsföreningens säkerhetsregler för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats (SBF 506:1) ska följas.

Alla på arbetsplatsen ansvarar för att känna till utrymningsvägar och återsamlingsplats, att hålla dessa fria samt var tillräcklig och godkänd släckutrustning finns att tillgå.

Gasflaskor ska, då de inte används, samlas på anvisad plats, minst 4 meter från byggnad, ha skyddshuven på och vara förankrade mot fall. Flaskor med flytande innehåll ska alltid förvaras stående.

Behörighet och kompetens

Utför inte arbeten som du saknar behörighet eller kompetens för.

Uppvisa nödvändiga besiktningsintyg, föraroch kompetensbevis för samordningsansvarig.

Koppling av last får endast göras om du har tillräckligt kunskap genom ex. utbildningen "Säkra lyft".

Maskiner och fordon som är besiktningspliktiga måste vara besiktigade och godkända.

Miljö

Vidta åtgärder för att minska buller, damm och kvartsdamm, störande lukter och vibrationer. Välj maskiner och arbetssätt som minimerar exponeringen.

Samordna och planera arbete som skapar damm, buller och störande lukt i samråd med

BAS-U.

Ta hand om spillmaterial och källsortera avfall löpande.

Om du råkar förrorena eller upptäcker en förorening på arbetsplatsen, tex olje- och dieselspill ska detta rapporteras omgående till platsledningen. Absorptionsmedel (typ absol) ska alltid finnas tillgängligt för arbetsmaskiner. Se även Nödläges- och krishanteringsplan på KMA-tavlan.

Rökning

Rökning är endast tillåten utomhus och på angiven plats.

Elsäkerhet

Endast behörig installatör får göra ingrepp i elanläggningen. Byta säkringar och glödlampor är de enda tillåtna ingrepp som övrig personal kan utföra.

Skydda elkablar och rapportera eventuell skada på den tillfälliga elanläggningen till platsledningen.

Ladda batterier till maskiner endast under uppsikt.

Ergonomi

Arbeten ska planeras och utformas så att de kan utföras så skonsamt som möjligt.

Material och utrustning ska väljas för att ge bästa arbetsmiljöförhållanden.

Kemiska produkter och farliga ämnen

Överlämna kemikalieförteckning inkl. riskbedömning samt säkerhetsdatablad/ varuinformationsblad för kemiska produkter till BAS-U.

Säkerställ att information om farliga ämnen och skyddsåtgärder finns tillgänglig.

Rapportera misstanke om förekomst av farliga material som inte är dokumenterade.

Under- och sidoentreprenörer (UE/SE)

UE/SE ansvarar för att:

- Förmedla arbetsmiljöplanens och ordnings- och skyddsreglernas innehåll till dina arbetstagare.
- Egen organisation har ett fungerande arbetsmiljöarbete.
- Samverka i arbetsmiljöarbetet med skyddsombud och arbetstagarrepresentanter.
- Informera och utbilda arbetstagare om arbetsrisker och skyddsåtgärder.

Riskbedömningar och arbetsberedningar ska utföras för samtliga arbeten som UE/SE ska utföra. Dessa ska överlämnas till BAS-U innan arbetena påbörjas.

Introduktion av ny tillkommen personal ska ske senast vid inskrivning.

Övriga regler/ansvar

Vi jobbar helgfri måndag – fredag, kl. 06.30-17.00, och använder alltid den digitala personalliggaren.

Radioapparater, bandspelare och radiokåpor får användas efter godkännande av platsledning.

Alla som vistas på arbetsplatsen ska ha läst och skrivit under KMA-plan. Vid annat språk ska arbetsgivaren tillse översättning. Alla måste följa KMA-planen, arbetsmiljöregler och avtal samt dessa ordnings- och skyddsregler.

Obehöriga har inte tillträde till arbetsområdet.

Se till att dörrar, grindar och fönster är stängda innan man lämnar arbetsplatsen.

Maskiner, verktyg ska alltid låsas in eller göras obrukbara när tillsyn saknas/efter dagens slut.

Brott mot reglerna kan leda till arbetsrättsliga sanktioner.